



Akrediteeritud L013

Basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr **ML2016/V55252M**

Töö tellija: Saue Linnavarahaldus Nurmesalu 9, Saue linn, Harju maakond, 76506
Veeallika valdaja: Saue Linnavarahaldus Nurmesalu 9, Saue linn, Harju maakond, 76506
Proovivõtu koht: Nurmesalu 9, Saue, Harjumaa. Saue ujula. Suur bassein.
Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 583
Veeallika liik: basseinivesi
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 16.06.2016 kell: 10:10 Analüüs alustatud: 16.06.2016 kell: 15:37
Proov toodud laborisse: 16.06.2016 kell: 12:37 Analüüs lõpetatud: 20.06.2016
Proovi koodnumber: **KL2016AR7838** Protokoll vormistatud: **20.06.2016**


Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	0	100	EVS-EN ISO 6222
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 6888-1

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 "Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskusle."

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 27°C

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna.



vanemspetsialist T.Sorrok

